

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SAUCE SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0667-41	FECHA:	05/11/2024



FOTO 4: SE OBSERVA EL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DE MURO



FOTO 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTO 6 : SE OBSERVA LA INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 7: SE OBSERVA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES




FOTO 8: SE OBSERVA EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 9: SE OBSERVA LA SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--