

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SAUCE SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0667-41	FECHA:	25/11/2024



FOTO 4: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE MURO



FOTO 5: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS



FOTO 6: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 7: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 8: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL




FOTO 9: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público