



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO SAUCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SAUCE SEXAN, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0678-43	FECHA:	20/04/2024



FOTO 1: DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS TROQUELADAS.



FOTO 2: DESARROLLO DE LA FABRICACION DE LOS BALCONES Y VENTANAS DE VIDRIO



FOTO 3: DESARROLLO DE LA PINTADA DE LA ESCUELA.



FOTO 4: DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN DEL PORTON CORREDIZO.



FOTO 5: DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS SANITARIOS.




FOTO 6: REMODELACIÓN DE LAS PUERTAS SANITARIAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

