



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO SAUCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO SAUCE SEXAN, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0678-43	FECHA:	18/05/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS



FOTO 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE VIDRIO.



FOTO 3: PINTADA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA.



FOTO 4: FABRICACION E INSTALACION DEL PORTON CORREDIZO.



FOTO 5: INSTALACIÓN DE INODORO DEL BAÑO SANITARIO.



FOTO 6: REMODELACIÓN DEL BAÑO SANITARIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

