

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'SALAMATECOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0681-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS




Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIO E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

