



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión:

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1865-43	FECHA:	7/06/2024




FOTO 1: Sustitución de pared de madera por pared de block.



FOTO 2: Sustitución de pared de madera por pared de block



FOTO 3: Sustitución de puerta de madera por metal



FOTO 4: Sustitución de ventana de madera por metal



FOTO 5: Sustitución de ventana de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

