



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RUBELHU |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-1865-43               | FECHA:                         | 7/06/2024       |




FOTO 1: Sustitución de pared de madera por pared de block.



FOTO 2: Sustitución de pared de madera por pared de block



FOTO 3: Sustitución de puerta de madera por metal




FOTO 4: Sustitución de ventana de madera por metal



FOTO 5: Sustitución de ventana de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

