

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHINAMILAGRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-1866-43               | FECHA:                         | 08/11/2024         |



FOTO 1: PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 2: PROCESO DE SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 3: PROCESO DE MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



FOTO 4: PROCESO DE REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




FOTO 5: PROCESO DE REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

