

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINAMILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1866-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 1: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 2: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL DE LA SUSTITUCIÓN DE INODORO




FOTO 3: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL



FOTO 4: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 5: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DEL REPELLO EN MURO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

