



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO LOTE 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1867-43	FECHA:	24/04/2024



1. SUSTITUCIÓN DE INODORO.



2. REPARACIÓN RED DE DRENAJE.



3. REPARACIÓN DE PLANCHA CONCRETO DE PATIO.



4. LEVANTAMIENTO DE BASES DEL TARIMA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Coal Tiul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

