



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO LOTE 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1867-43	FECHA:	25/05/2024



1.MANTENIMINETO DE TAZAS SANITARIOS.



2.MANTENIMINETO DE TAZAS SANITARIAS.



3. REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO.



4.REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Marcos Caal Triul

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

