



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPIN ARRIBA, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1874-43	FECHA:	20/11/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR DE METAL DE AULAS, BODEGA Y BAÑOS.




SUSTITUCIÓN DE (3) PUERTAS DE MADERA POR DE METAL DE AULAS Y BODEGA.



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR DE METAL EN SANITARIOS.



SUSTITUCIÓN DE (6) PUERTAS DE MADERA POR DE METAL EN SANITARIOS.



SUSTITUCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MADERA POR BLOCK EN AULAS



SUSTITUCIÓN BASE DE MADERA DE CORREDOR POR COLUMNAS DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

pedro xel mucu

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

