



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1883-43	FECHA:	22/07/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de puerta de madera por metal



Sustitución de balcones de madera de madera por metal.



Sustitución de piso de torta de concreto



Levantamiento de muro de cocina de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.
ALDEA SEXAN
EL ESTOR, IZABAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL
CASERIO SEXAN
EL ESTOR, IZABAL