

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2362-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA DE BAÑOS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE BAÑOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL




FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de observación.

Haroldo cad cho'
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2362-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 8: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Haroldo Cool Ch

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

