



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                            |                             |                               |                     |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO               | IZABAL                      | MUNICIPIO                     | EL ESTOR            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ALDEA SELICH        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 18-03-2362-43               | FECHA                         | 05 DE ABRIL DE 2024 |



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: Instalación de láminas troqueladas



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haroldo Caal Choj

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SELICH        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-2362-43               | FECHA:                         | 05 DE ABRIL DE 2024 |



FOTO 7: PINTURAS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9: Sustitución de inodoro



FOTO 10: Reparación de puertas y sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haroldo caal Choj

Firma y sello del Presidente de la DPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

