



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2362-43	FECHA:	24 DE ABRIL DE 2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



FOTO 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



FOTO 3: Sustrucción de puertas




FOTO 4: Sustrucción de puertas de baños



FOTO 5: Sustrucción de portón de metal



FOTO 6: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haroldo caal chij

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

