

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal T'ijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	12 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina con agujeros por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de lámina con agujeros por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de lámina con agujeros por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal T'ijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	12 de Noviembre de 2024




Foto 7: Sustitución de lámina con agujeros por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 9: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 10: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 11: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal Tijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	12 de Noviembre de 2024



Foto 13: Sustitución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal



Foto 14: Sustitución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal



Foto 15: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 16: Sustitución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal



Foto 17: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 18: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal Tijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	12 de Noviembre de 2024



Foto 19: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 20: Reparación de sistema eléctrico



Foto 21: Reparación de sistema eléctrico



Foto 22: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

