



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED. NO 503	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPUR ZARCO, EL ESTOR IZBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-3185-45	FECHA:	26/04/2024




1. LEVANTAMIENTO DE MURO.




2. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



3. INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.



4. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA PRINCIPAL.



5. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES.



6. REPELLO DE MURO DEL AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

