



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED. NO. 503	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPUR ZARCO, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-3185-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Instalación de Láminas



foto 2: Instalación de Puertas Metálicas.




foto 3: Instalación de Balcones de metal.




foto 4: Repello de pared.



foto 5: Pintada interior del aula.



foto 6: Pintada exterior del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

