



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0007-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 36



REPARACION DE PISO CONCRETO



SUSTITUCION DE LAMPARAS E INTERRUPTORES



SISTITUCION NDE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR





SUSTICUCION DE VENTANA



SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0007-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024




SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA A PUERTA DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

