

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. PARA PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0032-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 5: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA




Foto 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Izabal	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SEBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0032-42	FECHA	28/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO POR PISO DE AZULEJO



Foto 2: LEVANTAMIENTO DE TRES HILADAS DE BLOCK.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE TECHO.



Foto 4: CAMBIO DE MADERA POR COSTANERA.



Foto 5: LEVANATAMIENTO DE TRES HILADAS DE BLOCK.



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PUESTAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

<i>Heidy Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

