



Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0036	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 5: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesus Zamora

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0036	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORRO



Foto 8: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 9: SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 10: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES



Foto 11: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 12: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesús Zamora

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0036	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 13: SUSTITUCION DE FLIPONES



Foto 14: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 15: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE GUA 1700 lt.



Foto 16: PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesús Z...

Firma y sello del Presidente de la OPE MIXTA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

