



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0036-43	FECHA:	



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 5: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesús

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-036-46	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 7: SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORRO



Foto 8: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRDORES



Foto 9: SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 10: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES



Foto 11: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 12: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesús Zamora

Firma y sello del Presidente de la OCP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0036-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 13: SUSTITUCION DE FLIPONES



Foto 14: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 15: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 16: Pintura del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesús

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Directo de la OPE

