

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal        | MUNICIPIO:                     | Morales                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio San Francisco Milla 45 El Río |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0042-43 | FECHA:                         | 28/10/2024                            |



Muro perimetral



Foto 2: Servicios sanitarios




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilion Martinez

Firma y sello del Presidente de la CPE



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

