

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0056-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 17: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 18: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 19: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Y sustitución de chapa



Foto 20: Sustrucción de puerta



Foto 21: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 22: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Elisa de paz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0056-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 23: Sustitución de inodoro



Foto 24: sustitución de chapa

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

REINA ELISA DE PAZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

