

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0059-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustritucion de Puertas de meta para Baños



Foto 2: Sustritucion de Balcones



Foto 3: Mantenimiento de Pintura, muros exteriores y interiores



Foto 4: Mantenimiento de baños, de letrina a baños lavables



Foto 5: Mantenimiento de Pila



Foto 6: Mantenimineto de fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

