

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ EL CERRO, PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0059-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Sustitucion de Puertas de metal para aulas



Foto 2: Sustitución de puertas de metal para baños



Foto 3: Sustitución de Balcones por nuevos



Foto 4: Mantenimiento de pintura, muros exteriores y interiores



Foto 5: Mantenimiento de Baños, letrina a baños lavables



Foto 6: Mantenimiento de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ EL CERRO, PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0059-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: Mantenimiento de Fosa Séptica

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Avra Vásquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---