



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PARCELAMIENTO SAN JOAQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0061-43	FECHA	



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de puertas



Pintura en muros exteriores e interiores



sustitución de inodoros



Reparacion de muro perimetral de Block



fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARCELAMIENTO SAN JOAQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0061-43	FECHA:	



Reparación de Muro de Contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

 Firma y Sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---