

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pedrera Playitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-047-0062-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Construcción de hornilla de la cocina del establecimiento



Foto 2: Construcción de Pila con 1 lavadero en la cocina del establecimiento



Foto 3: Sustitución de puerta de cocina




Foto 4: Piso de concreto en la cocina del establecimiento



Foto 5: Mantenimiento y pintura de la estructura metálica



Foto 6: Cambio de soporte de mader por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pedrera Playitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-047-0062-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Mantenimiento de soporte de metal y cambio de lámina por deterioro



Foto 8: Cambio de estructura de madera por metal y lámina




Foto 9: Cambio de lámina por deterioro



Foto 10: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

