

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0064-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: puerta de metal



Foto 2: Ventana Sustitucion de balcon ce metal



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Reparacion de muro perimetral, con block, tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua 1700 LT.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beatriz Cristales Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

