

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABÁL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	25/03/2024



Foto1: Proceso de colocacion de puertas



Foto 2: Proceso de colocacion de puertas



Foto 3:Proceso de colocacion de puertas



Foto 4:Proceso de colocacion de puertas



Foto 5:Proceso de colocacion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta San Vicente de Paul Los Cerritos
Morales, Izabal

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	25/04/2024



Foto1: Proceso de colocacion de piso



Foto 2: Proceso de colocacion piso



Foto 3: Proceso de colocacion de piso



Foto 4: Proceso de colocacion de puerta




Foto 5: Proceso de colocacion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR  ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  DIRECCIÓN Escuela Oficial Rural Mixta San Vicente de Paul Los Cerritos Morales, Izabal
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: proceso de colocacion de granito



Foto 2: proceso de colocacion de granito



Foto 3: proceso de colocacion de granito



Foto 4: proceso de colocacion de granito



Foto 5: proceso de colocacion de granito



Foto 6: proceso de colocacion de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	18/05/2024



Foto 1: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 2: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 3: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 4: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 5: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 6: Proceso de colocacion de la maya,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

