

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Aula Finalizada



Foto 2: aula finalizada



foto 3. Pasillo finalizado




foto 4. puertas finalizadas



foto 5. puerta finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Aula Finalizada




Foto 2: aula finalizada




foto 3. Pasillo finalizado



Foto 4 Finalizacion de pasillo



Foto 5. Pasillo finalizado



Foto 6. Pasillo finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Colocacion de malla con tubos.



Foto 2: Colocacion de malla con tubos.



Foto 3: Colocacion de malla con tubos.



Foto 4: Colocacion de malla con tubos.




Foto 5: Colocacion de malla con tubos.



Foto 6: Colocacion de malla con tubos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: puertas nuevas de metal



Foto 2: puertas nuevas de metal




Foto 3: Puertas nuevas de metal




Foto 4: Puertas nuevas de metal




Foto 5: puertas nuevas de metal





Foto 6: puertas nuevas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: puertas nuevas de metal



Foto 2: puertas nuevas de metal




Foto 3: Puertas nuevas de metal




Foto 4: Puertas nuevas de metal




Foto 5: puertas nuevas de metal



Foto 6: puertas nuevas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---