

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0068-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

 Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto2: APLICACIÓN DE PINTURA
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULA	 Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.
 Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULA	 Foto 6: INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICAS

 Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0068-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto 7: INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.



Foto 8: INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.




Foto 9: INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.



Foto 10: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.




Foto 11: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.





Foto 12: INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC.



Alfonso Morales Chacon
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa