



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 25 de Junio JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-4318-04-0113-42	FECHA:	20/02/2024



Piso Reparación



Piso Reparación



Piso Reparación



Piso Reparación



Piso Reparación



Piso Reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 25 de Junio JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-4318-04-0113-42	FECHA:	20/02/2024



Servicio Sanitario Lavamanos



Canales y Bajas de Agua Pluvial



Canales y Bajas de Agua Pluvial



Cubierta de Lámina de 20 Pies



Cambio de Lámina por block de paredes



Cubierta de Lámina de 20 Pies

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 25 de Junio JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-4318-04-0113-42	FECHA:	20/02/2024



Puerta de Metal



Sustitución de Chapa en Puerta de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---