



Ministerio de Educación
GUATEMALA
SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "25 DE JUNIO" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MILLA 37, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Cambio de lamina por block de paredes



Foto 2: Canales y bajas de agua pluvial



Foto 3: Piso Reparación



Foto 4: Puertas de metal



Foto 5: Servicio sanitario Lavamanos



Foto 6: Pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA
SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "25 DE JUNIO" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MILLA 37, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-43	FECHA:	27/05/2024




Foto7: Cubierta de lamina de 20 Pies



Foto 8: Sustitucion de chapa en Puerta de Metal



Foto 9: Baños

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

