

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecubdaria Efrain de Maria Villeda Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0135-45	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: Sustrucion de piso ceramico por piso de granito



Foto 2: Remozamiento de pared



Foto 3: Sustrucion de Mezon y Banqueta



Foto 4: Sustrucion de inodoro




Foto 5: Sustrucion de ventana



Foto 6: Sustrucion de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edna Abzun

Firma y sello del Presidente de la OPF



Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecubdaria Efrain de Maria Villeda Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0135-45	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: sustitucion de pila



Foto 2: Sustitucion de porton

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edna Abzun

Firma y sello del Presidente de la OPF



Harleny

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

