

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ENED TECNICO MORALENSE ITM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA BARBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0196-46	FECHA:	24/10/2024



REPARACION DE LA FILTRACION



ANIVELACION Y SUSTITUCION DE PISO RUSTICO POR PISO GRANITO



REPARACION DE LA FILTRACION



DURANTE LA INSTALACION DE PISO DE GRANITO



ACA SE ESTA INSTALANDO LA MALLA NUEVA



ACA YA ESTA INSTALADA PARTE DE MALLA Y EL RAZOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OMA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

