

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Milla 37	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

  Foto 1: . Desmantelación de techo de aula y bodega de madera en mal estado	  Foto 2: Estructura Metálica y lámina de aula.
  Foto 3: Remozamiento de baños.	  Foto 4: Remozamiento de piso cerámico.
 Foto 5: Remozamiento de puertas	 Foto 6: Remozamiento de lavamanos



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa