

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COROZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0262-43	FECHA:	25 DE MAYO 2024



EN EL PROCESO DE CAMBIO DE LAMINA




PROCESO CAMBIO DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



SE HARÁ CAMBIO DE CANA PVC



SE HARÁ CAMBIO DE LAS PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



PUERTA DE EMERGENCIA EN PROCESO DE CAMBIO



EN PROCESO DE MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Dorisdy Yucitza Valledores</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

