

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COROZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0262-43	FECHA:	20 DE JUNIO DEL 2024



SE SUSTITUYE LA LAMINA POR LAMINA ALUCING DE CALIBRE 26



SE HIZO SUSTITUCION DE COSTANERA DE MADERA POR METAL Y SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A LA COSTANERA DE METAL



SE REALIZO LA SUSTITUCION DE CANAL PVC



SE REALIZO LA SUSTITUCION DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCION DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA



SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

