



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICUAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 04 - 0263 - 43	FECHA:	20 DE ABRIL DEL 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 2: FABRICACIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICA




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPARACIÓN DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

