

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICUAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 04 - 0263 - 43	FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICA



Foto 5: PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público