



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA EL ROSARIO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0269-43	FECHA:	12/06/24



asi quedo la cocina en su culminacion



asi es como queda la cocina en su remodelacion



REPARACION Y PINTURA DE DOS AULAS EL ANTES



Y EL DESPUES DE LA REPARACION DE LAS TELA DE LAS AULAS




colocacion de la tuberia de la reposadera de agua de la caida de la lamina de la cancha




asi queda la tuberia de reposadera del agua de la caida de la lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ROSARIO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0269-43	FECHA:	12/06/24




ANTES DE LA COCINA



AQUI CUANDO SE EMPEZO LA CONSTRUCCIÓN



AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE LA CUNETETA



ASI QUEDO EL DRENAJE DE LA CUNETETA CON SUS RESPECTIVAS REGIAS



EL AVANCE LA DE LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA COCINA



ASI QUEDA YA TERMINADA LA COCINA CON SU RESPECTIVA PILETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público