

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
ESTABLECIMIENTO	18-04-0270-43	FECHA:	21/02/2024



Reparacion de Cocina, estructura del techo



Sustitución de apagadores



Reparación de cableado Elctrico



Sustitución de tomacorrientes



Reparacion de toda la estructura metalica



reparación de piso y repello de pared de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nosma Aracely Romero Du
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
ESTABLECIMIENTO	18-04-0270-43	FECHA:	21/02/2024



Sustitución de puerta y chapa



Sustitución de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nosma Aracely Romero Dubon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--