



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0270-43	FECHA:	14/06/2024



Cocina reparada y estructura del techo cambiado




Apagadores sustituidos




Cableado eléctrico reparado



Tomacorrientes sustituidos



Estructura metálica sustituida



Piso reparado y pared repellada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Araceli Romero

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0270-43	FECHA:	14/06/2024



Puerta y chapa sustituida



Sanitarios sustituidos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Araceli Romero

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0270-43	FECHA:	14/06/2024



Pintura de Interiro de la Escuela finalizada



Pintura del Exterior de la Escuela Finalizada



Pintura del Exterior de la Escuela Finalizada

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Araceli Romero

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

