



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0272-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 3: PUERTA DE ENFRENTA Y BALCONES ALREDEDOR (COCINA)



Foto 4: PINTURA EN INTERIOR COMO EXTERIOR DE PAREDES DE ESCUELA



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE ENFRENTA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES PARTE DE ATRÁS DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Janneth Ramirez Gallardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

