

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZAABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SIOUX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIOUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0273-43	FECHA:	30/05/2024

1. CUBIERTA DE LAMINA



1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

2. ESTRUCTURA DE TECHO



2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL

4. PUERTA DE METAL



4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA

5. BALCONES



5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL

6. PISO



6.6 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

14. RED. RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE.



14.9 RED DE AGUA POTABLE. SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE LINEA PRINCIPAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---