



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0281-43	FECHA:	30 de mayo 2,024



Foto 1: Sustrucción de estructura de reparacin de luz eléctrica




Foto 2: Sustrucción de estructura de reparacin de luz eléctrica



Foto 3: Sustrucción de estructura de reparacin de luz eléctrica



Foto 4: Sustrucción de estructura de reparacin de luz eléctrica



Foto 5: Sustrucción de estructura de reparacin de luz eléctrica



Foto 6: Sustrucción de estructura de reparacin de luz eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

