

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0281-43	FECHA:	21 de junio del 2,024



Foto 1: sustitucion de estructura de techo



foto 2: sustitucion de estructura de techo



Foto 3: sustitucion de estructura de techo



Foto 4: sustitucion de estructura de techo y reparación de luz electrica




Foto 5: sustitucion de reparación de ventana y puerta



Foto 6: sustitucion bases para sosten de techo en sustitucion del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

