

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M."ZOILA ELVIRA PONCE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOJACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0282-43	FECHA:	30/05/2024



FOTO1. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito.



FOTO 2. Sustitucion de balcones



FOTO 3. Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal



FOTO 4. Reparacion de tortas de concreto.



FOTO 5. Sustitucion de porton de metal.




FOTO 6. Sustitucion de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edilma Mendoza Firma y sello del Presidente de la OPR	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---